

帷子川分水路分流堰

昭和30年代までは、帷子川はよく氾濫していたため、その対策として分水路分流堰が作られていた。

35.47941, 139.5579

